GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak·w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334
www.gsm-support.net

Adapter Test Point BB5 dla Universal Box

Adapter Test Point BB5 dla Universal Box jest specjalnym adapterem pozwalajŃcym na odblokowanie modeli BB5 przez testpoint bez potrzeby uŸycia jakichkolwiek log·w bŃdŦ kredyt·w.
Funkcja unlocka modeli BB5 przez TP wymaga pÿatnej, jednorazowej aktywacji.

Obsÿugiwane modele BB5:

3109C - RM-274: V05.30, V05.50
3110C - RM-237: V04.91, V05.01, V05.50
3250 - RM-38: V04.21
3500C - RM-272: V05.51
3500Cb - RM-273: V05.51
5200 - RM-174: V03.70-ATB, V3.70-ATD, V3.92-ATB, V3.92-ATD, V03.93-ATB, V03.93-ATD, V04.71-ATB, V04.71-ATD, V05.00-ATB, V05.00-ATD, V05.51-ATB, V05.51-ATD
5200B - RM-181: V03.70-ATB, V3.70-ATD, V3.92-ATB, V3.92-ATD, V03.93-ATB, V03.93-ATD, V04.71-ATB, V04.71-ATD, V05.00-ATB, V05.00-ATD, V05.51-ATB, V05.51-ATD
5300 - RM-146: V03.50-ATB, V03.50-ATD, V03.51-ATB, V03.51-ATD, V03.92-ATB, V03.92-ATD, V03.93-ATB, V03.93-ATD, V04.51-ATB, V04.51-ATD, V04.70-ATB, V04.70-ATD, V4.71-ATB, V4.71-ATD, V05.00-ATB, V05.00-ATD, V05.02-ATB, V05.02-ATD, V05.5.50-ATB, V05.5.50-ATD, V05.51-ATB, V05.51-ATD
5300B - RM-147: V03.50-ATB, V03.50-ATD, V03.51-ATB, V03.51-ATD, V03.92-ATB, V03.92-ATD, V03.93-ATB, V03.93-ATD, V04.51-ATB, V04.51-ATD, V04.70-ATB, V04.70-ATD, V4.71-ATB, V4.71-ATD, V05.00-ATB, V05.00-ATD, V05.02-ATB, V05.02-ATD, V05.5.50-ATB, V05.5.50-ATD, V05.51-ATB, V05.51-ATD
5500 - RM-86: V03.55
6085 - RM-198: V03.52-NDO, V03.52-PDO, V03.70-NDO, V03.70-PDO, V03.71-NDO, V03.71-PDO, V04.11-NDO, V04.11-PDO, V04.22-NDO, V04.22-PDO, V04.26-NDO, V04.26-PDO, V04.29-NDO, V04.29-PDO, V04.30-NDO, V04.30-PDO, V05.02-NDO, V05.02-PDO, V05.03-NDO, V05.03-PDO
6086 - RM-188: V3.51, V03.52, V05.03, V13.51, V15.02, V15.04
6086B - RM-260: V3.51, V03.52, V05.03, V13.51, V15.02, V15.04
6125 - RM-178: V03.51-ATB, V03.71-ATB, V03.72-ATB, V04.20-ATB, V04.20-ATD, V05.43-ATB, V05-43-ATD
6126 - RM-126: V04.24, V05.61
6131 - RM-115: V05.50, V06.10
6136 - RM-199: V03.71.2, V04.01, V14.01, V05.21, V15.21
6151 - RM-200: V03.91, V04.10
6233 - RM-145: V03.70-SPN, V04.52-SPN, V04.54-SPN, V04.91-SPN, V05.10-ETM, V05.10-SPN
6234 - RM-123: V03.70-SPN, V04.52-SPN, V04.54-SPN, V04.91-SPN, V05.10-ETM, V05.10-SPN0
6280 - RM-78: V03.36-ETA_AD1, V03.36-SPN_AD1, V3.36-ETA_AD0, V03.36-SPN_AD0, V03.40-ETA_AD1, V03.40-SPN_AD1, V3.40-ETA_AD0, V3.40-SPN_AD0, V03.41-ETA_AD1, V03.41-SPN_AD1, V03.41-ETA_AD0, V03.41-SPN_AD0, V03.60-ETA_AD1, V03.60-SPN_AD1, V03.60-ETA_AD0, V03.60-SPN_AD0, V03.65-ETA_AD1, V03.65-SPN_AD1, V03.65-ETA_AD0, V03.65-SPN_AD0, V03.70-ETA_AD1, V03.70-SPN_AD1, V03.70-ETA_AD0, V03.70-SPN_AD0, V03.81-ETA_AD1, V03.81-SPN_AD1, V03.81-ETA_AD0, V03.81-SPN_AD0, V05.92-ETA_AD1, V05.92-SPN_AD1, V05.92-ETA_AD0, V05.92-SPN_AD0, V05.94-ETA_AD1, V05.94-SPN_AD1, V05.94-ETA_AD0, V05.94-SPN_AD0, V05.96-ETA_AD1, V05.96-SPN_AD1, V05.96-ETA_AD0, V05.96-SPN_AD0, V06.10-ETA_AD1, V06.10-SPN_AD1, V06.10-ETA_AD0, V06.10-SPN_AD0, V06.43-ETA_AD1, V06.43-SPN_AD1, V06.43-ETA_AD0, V06.43-SPN_AD0

6300 - RM-217: V04.20-ATB, V04.20-ATD, V04.20-SPN, V04.70-ATB, V04.70-ATD, V04.70-SPN, V04.71-ATB, V04.71-ATD, V04.71-SPN, V05.00-ATB, V05.00-ATD, V05.00-SPN, V05.50-ATB, V05.50-ATD, V05.50-SPN, V05.52-ATB, V05.52-ATD, V05.52-SPN, V06.01-ATB, V06.01-ATD, V06.01-SPN
6300B - RM-222: V04.20-ATB, V04.20-ATD, V04.20-SPN, V04.70-ATB, V04.70-ATD, V04.70-SPN, V04.71-ATB, V04.71-ATD, V04.71-SPN, V05.00-ATB, V05.00-ATD, V05.00-SPN, V05.50-ATB, V05.50-ATD, V05.50-SPN, V05.52-ATB, V05.52-ATD, V05.52-SPN, V06.01-ATB, V06.01-ATD, V06.01-SPN
7370 - RM-70: V04.13
7373 - RM-209: V03.90, V04.70, V04.71, V05.00, V05.50
7390 - RM-140: V03.84, V04.51
8600 - RM-164: V03.52
E50-1 - RM-170: V2.26.01, V3.37.23, V4.41.41
E50-2 - RM-171: V2.26.01, V3.37.23, V4.41.41
E50-3 - RM-172: V2.26.01, V3.37.23, V4.41.41
E60 - RM-89: V1.0533.47.12, V2.0533.47.5, V3.0533.6
E61 - RM-89: V1.0533.47.14, V2.0533.47.5, V3.0533.6
E61i - RM-227: V1.0615.31, V2.0615.11
E62 - RM-88: Vp2.0618.06.17, V3.06.33.09.11
E65 - RM-208: V1.0615.25, V1.0615.25.1, V2.0615.10, V2.0615.30
N71-1 - RM-67: V05wk33v23.5
N73-1 - RM-133: V05wk47v28.1, V05wk47v28.3, V05wk47v32.1, V05wk47v34.1, V05wk47v38, V05wk47v38.1, V05wk47v38.2, V05wk47v46.3, V05wk47v48, V05wk47v48.3, V05wk47v50.3, V05wk47v50.5, V05wk47v51.3, V05wk47v51.4, V05wk47v51.5, V05wk47v51.7
N73-5 - RM-132: V05wk47v28.3, V05wk47v34.1, V05wk47v38, V05wk47v38.2, V05wk47v48
N75 - RM-128: V06wk15v37
N77 - RM-194: V06wk15v41, V06wk15v47
N80 - RM-92: V05wk33v29, V05wk33v29.2, V05wk33v33.1, V05wk33v33.2, V05wk33v40, V05wk33v42, V05wk33v46
N91 - RM-91: V05wk33v29, V05wk33v29.2, V05wk33v33.1, V05wk33v33.2, V05wk33v40, V05wk33v42
N91 - RM-43: Vw3306w12v1, Vw3306w16v2, Vw3306w24v2, Vw3306w24v4, Vw3306w38v1, Vw3306w47v1, Vw3307w11v1
N91-5 - RM-158: Vw3306w12v1, Vw3306w16v2, Vw3306w24v2, Vw3306w24v4
N92 - RM-100: V05wk47v41.1, V05wk47v54
N93 - RM-55: V05wk47v28.2, V05wk47v35.1
N95 - RM-159: V06wk41v18.4, V06wk41v23.4, V06wk41v31, V06wk41v31.1, V06wk41v43.1
N95B - RM-160: V06wk41v38, V06wk41v42

É 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do moÕliwych bţňd·w w opisie produktu.
Prosimy o weryfikacjň z PaŒstwa strony, a w razie wŃtpliwoŜci o kontakt.

GSM-Support
ul. Dobrego Pasterza 102/5
31-416 Krak·w
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl