

GSM SUPPORT

**GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Kraków
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334**

www.gsm-support.net

Cruiser 2 Plus odblokowanie DB2020 z kluczem USB



Możliwy unlock SonyEricsson W200/W300/W810 DB2012 !

Dodano flashowanie dla platformy DB3150 (A2), DB2020 CID53, PNX5230 CID53 - bez logów i bez serwera !

Unlock Z310 CID51 - 1 kredyt

Dodano unlock DB2020 CID52 patchem bez logów i bez serwera !

Cruiser 2 Plus odblokowanie DB2020. NAJLEPSZY BOX DO SERWISOWANIA SONYERICSSON, LG 3G, SHARP jest pierwszym niezależnym programem umożliwiającym zdjęcie simlocka, nawet z modeli db2020 (bez patchowania - po kodach), zmianę języka, zmianę kustomizacji oraz napraw nowych modeli Sony Ericsson takich jak: K700i, K700c, K500i, K500c, K506c, K508i, K508c, F500i, S700i, S700c, S710a, Z1010i, Z1010c, V800, V802SE, K300, K750 itp. oraz dodatkowo LG 3G 8xxx, Sharp, Siemens c62. Kupując oryginalny produkt otrzymujesz bezpłatny dostęp do aktualizacji! Program w Polskiej wersji językowej!

Firma GSM-SUPPORT posiada bezpośrednią autoryzację od producenta na sprzedaż tego urządzenia.

UWAGA: Na rynku pojawiły się podejrzane boxy sprzedawane jako oryginalne! Przestrzegamy przed ich zakupem.

Funkcje:

odczyt kodów odblokowujących (również o długości 16 znaków)

obsługuje unlock db2020 wersje 51 (potrzebny 1 log) bez patchowania!

odczyt kodów zabezpieczających

zmiana oprogramowania

zmiana pakietów językowych od kustomizacji (również db2020 - 1 log)

naprawa telefonów uszkodzonych poprzez nieumiejętne serwisowanie, również "mrugające" lub z komunikatem "contact operator"

wyłączenie dzwionku kamery

zapis kopii zabezpieczeń

wgranie kopii zabezpieczeń

reset wszystkich liczników

reset licznika dużej

wyłączenie/wyłączenie informacji o sieci, info o stanie baterii itp.

Preferowany system operacyjny dla urządzenia to XP

Obsługiwane modele:

SonyEricsson - D750i, F500, J200i, J200c, J210i, J210c, J220c, J220a, J230i, J230c, J230a, J300i, J300c, J300a, K300i, K300c, K300a, K310i, K310c, K310a, K320i, K500i, K500c, K506, K508i, K508c, K510i, K510c, K510a, K550i, K550c, K600i, K600c, K608i, K610i, K610c, K610im, K618i, K618a, K700i, K700c, K750i, K750c, K758c, K790i, K790c, K790a, K800i, K800c, K810i, K818c, M600i, M600c, M608c, P800, P802, P900, P907, P908, P910i, P910c, P990i, P990c, S700i, S700c, S710a, T610, T616, T618, T628, T630, T637, V600i, V630i, V800, V802se, W200i, W200c, W200a, W300i, W300c, W300a, W550i, W550c, W580i, W580c, W600i, W600c, W610i, W610c, W660i, W660c, W700i, W700c, W700a, W710i, W710c,

GSM SUPPORT

W800i, W800c, W810i, W810c, W830i, W830c, W850i, W850c, W880i, W880c, W900i, W900c, W950i, W950c, W958c, Z200, Z208, Z300i, Z300c, Z300a, Z310i, Z310c, Z310a, Z500i, Z500c, Z500a, Z520i, Z520c, Z520a, Z525a, Z530i, Z530c, Z550i, Z550c, Z550a, Z558i, Z558c, Z600, Z608, Z610i, Z610c, Z710i, Z710c, Z800i, Z800c, Z1010i, Z1010c

SonyEricsson W200 / W300 / W810 DB2012 - unlock po testpoincie (wymaga rozbierania tel. i użycia specjalnego kabla UC-20

SonyEricsson DB2020 CID53 - flashowanie bez kredyt·w, nie wymaga połącz·nienia z serwerem

SonyEricsson PNX5230 CID53 (W380, Z555) - flashowanie bez kredyt·w, nie wymaga połącz·nienia z serwerem

SonyEricsson DB3150 (A2) Flasher - K630, K850, V640, W910, Z750

SonyEricsson Calypso Flasher - J120, K200, K220

SonyEricsson Calypso Unlocker - K200, K220

SonyEricsson Locosto Flasher - T250, Z250, Z320

SonyEricsson Smartphones 2006 - M600, P1, P990, W950, W960

LG 3G - U8100, U8110, U8120, U8130, U8138, U8180, U8330, U8360, U8380, U8550.

Sharp 3G - V703SH, V801SH, V802SH, V902SH, V903SH, V550SH, V770SH, V804SH, GX-40, TQ-G400, TQ-G450,

Siemens - Supported C62 / C62c firmware versions are v25, v26, v27 and v28 (Only Unlock)

Ericsson OLD Models: A1018s, A1018sc, A1028s, A1028sc, A2618s, A2618sc, A2628s, A2628sc, A2638sc, A2668sc, A3618s, A3618sc, CA638, GA318, GA388, GA628, GF388, GF768, GF768c, GF788, GF788c, GF788e, GH388, GH398, GH688, GM518, GM618, GM718, I888 World, PA388, PF768, PH388, R190 setellite, R290 setellite, R250sPro, R310s, R310sc, R320s, R320sc, R320s TITAN, R380PDA, R380s, R380sc, R380e, R380World, R520m, R520mc, R600, R602, S868, SH888, T10s, T10sc, T18s, T18sc, T20s, T20sc, T20e, T20ec, T28s, T28sc, T28World, T28z, T29s, T29sc, T39m, T39mc, T62u, T65s, T66, T66c, T68i, T68ie, T68m, T68mc, T100, T102, T105, T106, T200, T202, T226, T226s, T230, T237, T238, T290i, T290c, T290a, T300, T302, T306, T310, T310c, T312, T316, T600, T602, TH688.

Obsługiwane wersje CID: 16, 17, 19, 24, 27, 29, 36, 37, 41, 42, 49, 51 and 52. Odblokowanie CID50 do 51 wymaga log·w. Unlock CID52 patchem jest bezpłatny

oraz teraz NOWOŚĆ DB 2020

OPCJA ODBLOKOWANIA:

K550, K550im, K610, K610im, K618, K790, K800, K810, V630, W610, W710, W830, W850, W880, W888, Z610, Z710

GSM SUPPORT

Zestaw zawiera:

- karta smart card wraz z czytnikiem
- dostęp do supportu producenta
- instrukcja instalacji i obsługi
- gwarancja

© 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błęd·w w opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Krak·w

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl

GSM SUPPORT