

GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak¹w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334
www.gsm-support.net

Rysik HTC TyTN II P4550, Kaiser, MDA Vario III



To podstawowe narzędzie do pracy z palmtopem. Rysik wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium i magnezu lub ze stali nierdzewnej.

Użyte materiały sprawiają, że rysik jest estetyczny i wytrzymały. Kształt i wymiary rysika idealnie pasują do palmtopa (nie ma możliwości, aby rysik luźno tkwił w obudowie urządzenia), a specjalnie skonstruowana końcówka nie rysuje ekranu.

Pasuje do:

HTC TyTN II (P4550, Kaiser)
HTC Kaiser
HTC P4550
MDA Vario III (Kaiser)
VPA Compact V / v1615 (Kaiser)
XDA Stellar (Kaiser)

© 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

GSM-Support
ul. Dobrego Pasterza 102/5
31-416 Krak¹w
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl