

GSM SUPPORT

GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak¹w
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334

www.gsm-support.net

zz-Key



zz-Key USB jest nowym, profesjonalnym urządzeniem ze wsparciem dla platform SL1/SL2 oraz SL3/Infineon. Dołączony moduł Blackberry pozwala na odblokowanie najnowszych modeli tej marki. Dodatkowo oprogramowanie obsługuje wiele modeli telefonów Alcatel, Coral, Motorola WX, Orange, TCL, TMN, Vodafone oraz ZTE.

- Obsługa najnowszych modeli SL3
- Wszechstronna obsługa Blackberry

Ostatnie najnowsze funkcje

- Dodano funkcje serwisowe dla BlackBerry
 - Odczyt pełnego Info telefonu w BlackBerry
 - Wprowadzenie Blackberry w tryb Factory OS
 - Skasowanie całej zawartości urządzenia (pozbycie się problemu z bootowaniem Blackberry)
 - Flashowanie SFI
 - Nukowanie urządzenia
 - Flashowanie plikami Blackberry
 - Odczyt dumpa Blackberry
 - Zapis dumpa Blackberry
- Dodano obsługę dla Nokia Infineon XGOLD 213 przez USB Obsługiwane modele: *Asha 200 (RM-761)
 - *Asha 200.1 (RM-762)
 - *C1-01 (RM-607)
 - *C1-01.1 (RM-608)
 - *C1-02 (RM-643)
 - *C1-02.1 (RM-644)
 - *C2-00 (RM-704)
 - *C2-02, C2-07 (RM-692)
 - *C2-02.1 (RM-693)
 - *C2-05 (RM-724)
 - *C2-05.1 (RM-725)
 - *C2-03, C2-06, C2-08 (RM-702)
 - *X2-02 (RM-694)
 - *X2-05 (RM-772)

Funkcje Nokia Tool

- Specjalna funkcja Auto-Unlock, wystarczy podpiąć telefon i wybrać funkcję, a zzKey wykona resztę.
- UNLOCK DCT4+ RSA.
- Relock DCT4+.
- Infineon X-Gold 102/110. Odczyt hashy:

GSM SUPPORT

1280 (RM-647)
1616, 1618 (RH-125) Tested
1616-2B (RH-126)
1616-2C (RH-129)
1800, 1800-2 (RM-653) Tested
1800-2B (RM-669)

Infineon XGOLD213 BF odczyt loga (przez USB).

*Asha 200 (RM-761)
*Asha 200.1 (RM-762)
*C1-01 (RM-607) Tested
*C1-01.1 (RM-608) Tested
*C1-02 (RM-643)
*C1-02.1 (RM-644)
*C2-00 (RM-704)
*C2-02, C2-07 (RM-692)
*C2-02.1 (RM-693) Tested
*C2-05 (RM-724) Tested
*C2-05.1 (RM-725)
*C2-03, C2-06, C2-08 (RM-702)
*X2-02 (RM-694)
*X2-05 (RM-772)

-BB5 SL1/SL2 unlock przez NCK i RPL.
-BB5 SL1/SL2 Relock.
-BB5 SL3 dekodowanie PM120:
*RAP3Gv3 (Wszystkie hashe). wszystkie przez Fbus (UFS)

2690 (RM-635) Tested
2700 Classic (RM-561)
2730 Classic (RM-578) Tested
2730c-1b (RM-579) Tested
3720 Classic (RM-518) Tested
5130c (RM-495) Tested

RAP3Gv4 (wszystkie hashe). przez USB

3710f (RM-509)
3710a-1 (RM-510)
3711a (RM-511)
5330 (RM-479/478)
6303ci (RM-638) Tested
7230 (RM-598/604) Tested
C2-01 (RM-721) Tested
C2-01.5 (RM-722) Tested
X3-00 (RM-540) Tested
X5-01 (RM-627)

*RAPIDO & NEW RAPIDO (wszystkie hashe). przez USB i Fbus(UFS)

5250 (RM-684) Tested (usb)
5800d-1 (RM-356)
6120C (RM-243)
6760s (RM-573)
6790s (RM-492)
E63-1 (RM-437) HASH: 47xx, C7x Tested
E63-2 (RM-449) HASH: 47xx, C7x Tested
E66 (RM-343) HASH: 47x
E71-1 (RM-346) HASH: 47xx, C7x Tested
N86-1 (RM-484)
N86-3 (RM-485)
N86-5 (RM-486)
N97-1 (RM-505) Tested
N97-2 (RM-506)
N97-3 (RM-507)
N97-4 Mini (RM-555) Tested
N97-5 (RM-553)
X6 (RM-551)
X6 (RM-552)
X6-00 (RM-559) Tested (usb)

GSM SUPPORT

*RAPIDO 2G (wszystkie hashe). przez USB

5530 (RM-504) Tested

*RUPUYAMA v11 (wszystkie hashe). przez USB

5630 (RM-431)
6350-1d (RM-455) Tested
6700 Classic (RM-470)
6700s-1c (RM-577) Tested
6710 Navigator (RM-491)
6720 Classic (RM-424)
6730 Classic (RM-547)
6730 Classic (RM-566)
6750-1b (RM-381) Tested
C3-01 (RM-640)
C5-00 (RM-645, RM-688)
C5-03 (RM-697) Tested
C6-01 (RM-601/718)
C7-00 (RM-675) Tested
E5-00 (RM-632)
E5-00.2 (RM-634) Tested
E52 (RM-469)
E55 (RM-482)
E7-00 (RM-626)
E72 (RM-529/530) HASH: 25XX
E73 (RM-658)
N8-00 (RM-596) Tested
X3-01 (RM-687)
X3-02 (RM-639) Tested
X5-01 (RM-627)
X7-00 (RM-707)
X7-00.1 (RM-659)

*RAPIDOYAWA (wszystkie hashe). przez USB

5230, 5235, 5238 (RM-588) Tested
5230-1c (RM-593) Tested
5230-1b (RM-594) Tested
5230-1d (RM-629)
5233 (RM-625) Tested
5730 (RM-465)
C6-00 (RM-612)
C6-00.1 (RM-624) Tested

*Broadcomm (wszystkie hashe). przez USB

2710c, 2710b-2, 2710n (RM-586)
7020a, 7020a-2 (RM-497) Tested
C3-00 (RM-614) Tested
X2-00 (RM-618)
X2-01, X2-03 (RM-709) Tested
X2-01.1 (RM-717) Tested

-Kalkulacja SL3 po przeliczeniu BF
-Oblicza kody.
-Wysyła kod NCK do telefonu automatycznie po przeliczeniu.
-Automatyczna edycja pliku .cod i wprowadzenie NCK po przeliczeniu.

Naprawa security and funkcje naprawcze

Telefony BB5, SL1/SL2/SL3
-Naprawa SuperDongle (SL1/SL2/SL3). USB/FBUS
-Naprawa Simlock
-Resetowanie licznik¹w
-Standalone SX4 Auth.

Rpl i certyfikaty
-Zapis RPL.
-Odczyt RPL.

GSM SUPPORT

- Zapis backup¹ w simlocka (SL1/SI2/SI3)
- Odczyt ASK.
- Kasowanie certyfikat¹ w.

Pozostałe funkcje.

- Odczyt kodu aparatu
- Kasowanie kodu aparatu
- Odczyt kodu produktu
- Odczyt/Zapis PM.

Funkcje BlackBerry Direct FAST Code Reader calculator from Phone.

Kalkulator Imei/MEP.

Kalkulator Imei/PRD.

Obsługa kod¹ w 5 poziom¹ w.

Funkcje ZTE Niezależny kalkulator NCK dla ZTE ANDROID

Niezależny kalkulator NCK dla ZTE MTK

Imei Auto Generator

Funkcje Alcatel Kalkulator NCK Alcatel **Dema funkcji programu**

GSM SUPPORT

Obsługiwane modele:

Alcatel:

Amsterdam, B331, C818, Crystal, F115, F121, F122, F152, F331, I606, I780, Misssixty2, OT103, OT104, OT105, OT106, OT107, OT108, OT109, OT112, OT117, OT140, OT150, OT203, OT203E, OT204, OT205, OT206, OT208, OT209, OT213, OT214, OT216, OT217, OT217D, OT222, OT223, OT228, OT250, OT252, OT255, OT255D, OT262, OT268, OT280, OT282, OT292, OT300, OT301, OT303, OT304, OT305, OT306, OT308, OT310, OT311, OT312, OT315, OT315M, OT317D, OT318D, OT352, OT355, OT355D, OT356, OT360, OT361, OT362, OT363, OT380, OT383, OT385, OT385D, OT385J, OT390, OT455, OT505, OT505K, OT506, OT506D, OT508, OT510, OT530, OT543, OT555, OT565, OT585, OT585D, OT595, OT595D, OT600, OT602, OT602D, OT606, OT650, OT660, OT665, OT706, OT708, OT710, OT710D, OT710K, OT799, OT800, OT802, OT802Y, OT803, OT806, OT806D, OT807, OT808, OT809, OT810, OT810D, OT813, OT813D, OT813F, OT818, OT819, OT828, OT870, OT880, OT90, OT900, OT901, OT902, OT905, OT905D, OT907, OTA919, OTC819D, OTT66, Q5, S122, T268, VM202, VM363, VM506, VM621I, VM665, VM800

Blackberry:

6120, 6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 6710, 6720, 6750, 7100, 7100g, 7100I, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7220, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780, 8100 Pearl, 8110 Pearl, 8120 Pearl, 8130, 8220 Pearl Flip, 8230, 8300 Curve, 8310 Curve, 8320 Curve, 8330, 8500, 8700, 8700c, 8700f, 8700g, 8700i, 8700r, 8700v, 8703e, 8705, 8705g, 8707h, 8707v, , 8800, 8801, 8810, 8820, 8830, 8850, 8900 Curve, 8930, 8980, 9000 Bold, 9020, 9100 Pearl, 9500 Storm, 9520 Storm2, 9525, 9530 Storm, 9530T, 9550, 9630, 9600, 9650, 9670, 9700, 9780, 9800, 9810, 9900, 9930, Curve 3G, Gemeni, Niagara, Odin, Onyx, Pearl 3G, Tour

Coral:

255, 550, 555, 725, 850

Gtran:

N120

Huawei:

G20, G3501, G5726, G6005, G6608, G6609, G6620, G7510, G7210, G6210, G6622, G7600

GSM SUPPORT

Motorola:

WX160, WX161, WX180, WX181, WX260, WX265, WX280, WX288, WX290, WX295, WX390, WX395

Movistar:

Onda

Nokia:

1280, 1282, 1616, 1618, 1616-2B, 1616-2C, 1800, 1800-2, 1800-2B, X1-00, X1-00.1, X1-01, 100, 1000, 100.1, 101, 1010, Asha 200, Asha 2000, Asha 200.1, C1-01, C1-01.1, C1-02, C1-02.1, C2-00, C2-02, C2-07, C2-02.1, C2-05, C2-05.1, C2-03, C2-06, C2-08, X2-02, X2-05, 2690, 2700c, 2700c-2, 2730c, 2730c-1b, 3600 Slide, 3720c, 3720c-2, 5130, 5130c-2, 5130c-2, 5310, 6300, 6303c, 6500c, 6500 Slide, 7210c, 7212c, 3710f, 3710a-1, 3711a, 5330, 6303ci, 7230, C2-01, C2-01.5, X3-00, X5-01, 5250, 5800d-1, 6120C, 6760s, 6790s, E63-1, E63-2, E66, E71-1, N86-1, N86-3, N86-5, N97-1, N97-2, N97-3, N97-4, N97-5, X6-00, 5530, 5630, 6350-1d, 6700c, 6700s-1c, 6710 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 6730 Classic, 6750-1b, C3-01, C5-00, C5-00.1, C5-00.2, C5-00.i, C5-03, C6-01, C6-01.3, C7-00, E5-00, E5-00.2, E52, E55, E7-00, E72, E73, N8-00, X3-01, X3-02, X5-01, X7-00, X7-00.1, 5230, 5230-1c, 5230-1b, 5230-1d, 5233, 5235, 5238, 5730, C6-00, C6-00.1, Asha 201, Asha 2010, Asha 201.1, Asha 300, Asha 3000, Asha 303, Asha 3030, 500, 600, 603, 700, 701, C3-01.5, 2710c, 2710b-2, 2710n, 7020a, 7020a-2, C3-00, X2-00, X2-01, X2-01.1, X2-03, 1112, 1110i, 1116, 1112b, 1112i, 1200, 1200b, 1202-2, 1208, 1208b, 1650, 2310, 2626, 5000, 5000d, 6021, 6030b, 6060v, 6061, 7070, 7070d-2b, 1202, 1661-2b, 1662, 1680c-2, 1680c-2b, 2220s, 2220s-2b, 2320c, 2323c, 2330c, 2600c, 2610, 2610b, 2630, 2630b, 2660, 2660b, 2680s, 2680s-2b, 2720a-2b, 2720f, 2760, 2760b, 2760h, 5030, 5030b, 7100s, E101FLIP

Orange:

Lisboa, Miami, Nalongo, Rio, Rome, San Francisco, Vegas, Panama, Esencial GS202

SFR:

114, 115, 122, 152, 231, 232, 241, 251, 261, 341, 342, 343, 552, 1150, 3440, Messenger Edition 251, Starnaute

T-Mobile:

Vairy Touch, Vairy Touch II

TCL:

TCL-I802, TCL-I806, TCL-I806D, TCL-I880, TCL-I898, TCL-I900, TCL-I905, TCL-Q3, TCL-T208, TCL-T218, TCL-T255, TCL-T355, TCL-8107

Telstra:

Smart Touch T3020

Telstra:

1200, 1210, 500, 5000, BlueBelt I, BlueBelt II, Sapo A5, SilverBelt, Softstone, Easy 10, Easy 50, Script 23

Viettel:

V6202

Virgin Media:

VM720

Vodafone:

Vodafone 150, Vodafone 155, Vodafone 250, Vodafone 252, Vodafone 331, Vodafone 331FM, Vodafone 345, Vodafone 351, Vodafone 354, Vodafone 355, Vodafone 455, Vodafone 540, Vodafone 541, Vodafone 543, Vodafone 547, Vodafone 550, Vodafone 555, Vodafone Indie

ZTE:

151, 547, 551, 811, A261, A261+, Aeon, Blade, E810, Eclipse, G-N281, G-N290, GR230, GR231, GR250, GS516, GX760, GX761, LaPoste, Link, Megafon CP09, Mercury, N261, N281, N285, N290, N61, P729B, R220, R221, R225, Racer, Raise, S202, Sage, Script, StarAddict, Startext, T202, V170 Austria, V9 Light, V9 Tablet, X670, X760, X761, X850, X930, X960, X990, X991, Xiang, Z533, Zest, Beeline A100, GS212, GS213, R236, R250, R260, G R236M, G S511, G S512

Screenshot UpdateCenter



Screenshot zzNkUnlocker

Screenshot zzStuff_CALC

© 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

GSM-Support
ul. Dobrego Pasterza 102/5
31-416 Kraków
POLSKA
tel. 608107455
e-mail: sales@gsm-support.pl

